




STÁVAJÍCÍ PLOCHA STŘEŠY BUDE OČIŠŤENÁ OD NESODRŽEDÉ KRYTINY, ORGANICKÝCH ČÁSTÍ, MECHU, APOD.

POD SAMOTNÝM KOTVENÍM STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PLOŠE STŘEŠNÍE NUTNĚ ZODPOVÍDÁ OVOŘNÍM PŘÍMOTNOST VLAŠTICE VE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI PLOŠE STŘEŠNÍ.

PO OTEVŘENÍ SONDEŠNÍCH BŮD PŘEVEDENA ZKOUŠKA UNOSNOSTI PŘÍSLUŠNÝCH KOTVÍ (TAKŽE ZKOUŠKA).


PO OTEVŘENÍ TAKŽE PŘEVEDENA ODBŮVĚ ZKOUŠKA PŘÍPĚDNO TEPELNÉHO ZISLUTU, A TO PO ZAKOTVENÍ STÁVAJÍCÍ PLOŠE STŘEŠNÍ S PŘELEPNÝMI KOTVAMI.

PO SKLÁDCE BUDE NAVAZOVAT NA UPRAVENÍ ATIKY V ATICE BUDU OSÁZENY ATIKOVÉ KLÍNY, ATIKOVÝ PLECH BUDE KOTVEN DVOUPOSLADNÍ ŘEVOTISKY.



$\pm 0,000 = 274,00 \text{ m n.m. Bpv}$

Revize	Popis	Krestil	Datum
--------	-------	---------	-------

Kreslil Ing. Martin Dvořák	Vypracoval Ing. Martin Dvořák	Šel. projektant Ing. Martin Dvořák
Obec Hranice	Km. 0,00	Obecnost Okresu
Alka	 <div> DAZ DESIGNS s.r.o. <small>175 212 7160 175 212 7161 email: info@prozam.cz</small> </div>	
Budova AN Hranice - oprava střechy		
Profese	Datum 07/2021	
Objekt	Počet term. Az. 10x 4x DPS Az. Erid. 1200 800 Arch. Erid. 1228 Erid. výška 1228	
Název výkresu	Erid. výška 1228	
Půdorys střechy - návrhový stav		
Mřížka 1 : 50		Erid. výška D-1.b.5