

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OSKT/62149/19

VYŘIZUJE BARBORA KAŠTOVSKÁ

TEL.: 581 828 113

FAX: 581 828 650

E-MAIL: barbora.kastovska@mesto-hranice.cz

DATUM: 2019-12-17

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Vážený pane

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Městskému úřadu Hranice dne 6. 12. 2019, v níž žádáte o informace:

- 1) Vyjádření a stanovisko odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ Hranice a případné povolení řízení odstranění části kulturní památky a její nahrazení novým naprosto nevyhovujícím stavem z hlediska památkové péče.
- 2) Vyjádření a stanovisko k rekonstrukci druhé části kulturní památky, která zcela neodpovídá stavu kulturní památky vč. neodborně provedené opravy a poruch, které po opravě vznikají.

Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme následující:

- Ad1) V bodu 1 žádosti o poskytnutí vyjádření a stanoviska odboru školství kultury a tělovýchovy Vám vyhovujeme a zasíláme Vám kopii závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem školství, kultury a tělovýchovy pod číslem jednací OSKT/67233/18. Dále Vám sdělujeme, že výše zmíněné závazné stanovisko státní památkové péče vydané Městským úřadem Hranice, odborem školství, kultury a tělovýchovy není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Požadované informace o povolení lze žádat u stavebního úřadu Městyse Hustopeče nad Bečvou.
- Ad2) V bodu 2 žádosti o poskytnutí vyjádření a stanoviska odboru školství kultury a tělovýchovy Vám vyhovujeme a zasíláme Vám kopii závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Hranice, odborem školství, kultury a tělovýchovy pod číslem jednací OSKT/2607/19.

S pozdravem

Mgr. Vojtěch Bušina v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

za správnost vyhotovení: Barbora Kaštovská

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A
TĚLOVÝCHOVY Pernštejnské náměstí 1 753 01 Hranice

Č. J. HRANICE
OSKT/2607/19 2019-02-20

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodl podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti Římskokatolické farnosti Špičky, IČ 61985708, Špičky 41, 753 66 Špičky, o vydání závazného stanoviska k opravě kulturní památky, bez č. p., parc. č. 2, v katastrálním území Špičky, t a k t o :

oprava hřbitovní zdi II. etapa spočívající v opravě západního a jihozápadního úseku zdi, zdokumentování aktuálního stavu stavby, provedení ochrany soch na vstupních pilířích, okolních pomníků, vstupní branky, vstupní brány, odbourání stávajícího ukončení zídky tj. keramická krytina a odstranění nesoudržné vrstvy pod krytinou, otlučení nesoudržných omítek včetně vytažení spár cihelného a kamenného zdiva převážně u vnitřní (hřbitovní) části zdi, nanesení hydrofilní sanační omítky, štukové omítky a fasádního nátěru na vnitřní část zdi, odřezání břizolitové omítky u paty zdi 50 mm nad terénem z uliční části zdi, provedení ztužujícího zhlaví zdi se spádem 30°, opatření horní plochy zhlaví zdi krystalizační hydroizolací proti pronikání vlhkosti do zdiva, opatření uliční části zdi srovnáním břizolitové omítky pomocí přeštukování a finálním nátěrem, odsouhlasení finálních nátěrů dle referenčních vzorků, ukončení zdiva překrytím engobovanou keramickou krytinou typu bobrovka shodnou s typem krytiny kostela, položení krytiny do pokrývačské malty, provedení okapního chodníku z valounků ohraničených zahradním obrubníkem u uliční části zdi, provedení revize průchodnosti kanálků přes stěnu umožňující odvodnění prostoru mezi pomníky a ohradní zdí, doplnění stávajících průchozích kanálků novými, zbudování odvodňovacího žlábků s napojením na prostupy zdí na straně hřbitova podél zdi, provedení obsypu valounky, opatření přilehlého objektu v rohové části hřbitova stejnou povrchovou úpravou jako opravovaná zeď, nepoškození smírčího kříže jakoukoli opravou zdi, ukončení omítky s odstupem od smírčího kříže, dle PD Oprava hřbitovní zdi – II. Etapa – obec Špičky, (Ing. Radek Petřkovský, 11/2018), bez č. p., parc. č. 2, v katastrálním území Špičky, je ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav, z hlediska zájmů státní památkové péče, **p ř í p u s t n á .**

Odůvodnění:

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče, obdržel dne 16. 1. 2019 žádost výše uvedeného žadatele o vydání závazného stanoviska k akci: **oprava hřbitovní zdi II. etapa**, bez č. p., parc. č. 2, v katastrálním území Špičky. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno správní řízení. Vlastníkem nemovitosti je Římskokatolická farnost Špičky, IČ 61985708, Špičky 41, 753 66 Špičky, zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 12. 2018 Ing. Radkem Petřkovským, IČ: 76465233, Křenová 120, 741 01 Nový Jičín, jediný účastník tohoto řízení.

Zeď je součástí kulturní památky areálu kostela sv. Šimona a sv. Judy Tadeáše, který je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých památek ČR pod číslem rejstříku 41936/8-576. Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 30. 1. 2019 ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, pod zn. NPU-391/4859/2019. V něm se mimo jiné uvádí, že navrhovaná oprava hřbitovní zdi respektuje historické konstrukce a zároveň OSKT/2607/19 strana 2/2

dojde k zlepšení stavebně technického stavu stavby. Realizace prací v rozsahu a podobě podle předložené žádosti nebude v rozporu se zájmy státní památkové péče.

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, který žádost o vydání závazného stanoviska posoudil, vycházel při zpracování tohoto rozhodnutí z předloženého návrhu, výše citovaného vyjádření NPÚ v Olomouci a ze znalosti situace na místě samém. Jelikož na základě těchto podkladů nebylo shledáno žádných důvodů proč žádosti v plném rozsahu nevyhovět, byla výrokem konstatována přípustnost navržených prací bez nutnosti dalšího odůvodnění této skutečnosti.

Upozorňujeme, že kvůli zajištění výkonu dozoru státní památkové péče dle § 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, investor nebo zhotovitel oznámí začátek prací správnímu orgánu s předstihem.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, je úkonem učiněným orgánem státní památkové péče pro řízení vedené stavebním úřadem, proti němuž není přípustné samostatné odvolání.

Mgr. Vojtěch Bušina v. r.

vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

za správnost vyhotovení: Bc. Barbora Kaštovská

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A
TĚLOVÝCHOVY Pernštejnské náměstí 1 753 01 Hranice

Č. J. HRANICE

OSKT/67233/18 2019-04-18

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, jako příslušný orgán státní památkové péče, rozhodl podle § 11 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti Římskokatolické farnosti Špičky, IČ 61985708, Špičky 41, 753 66 Špičky, o vydání závazného stanoviska k opravě kulturní památky, bez č. p., parc. č. 2, v katastrálním území Špičky, t a k t o :

oprava hřbitovní zdi I. etapa spočívající v odbourání nadzemní cihelné části, vyčištění podkladu na kamennou část, odbourání 500 mm kamenného opěrného zdiva v celé šíři (tj. 700 mm), provedení sanace stávajícího opěrného kamenné zdi, provedení 24 ks mikropilotů do hloubky 5000 mm v místech nových sloupků a dilatačních celků, provedení srovnávajícího a ztužujícího věnce o průřezu 700 x 500 mm v celé délce betonu s trny pro propojení s nadzemní částí, opatření povrchu věnce impregnací a podkladní lepenkou, vystavění nadzemní části z pilířů a zdi ze štípaných pískovcových bloků (o rozměru 350 x 150 x 250 mm) s ukončením pískovcovou krycí deskou, postavení 19 ks průřezových pilířů 500 x 500 mm, výšky 1070 mm, tloušťce pohledové zdi 500 mm, postavení pilířů u vstupní branky 800 x 800 mm o výšce 2150 mm, celkové délce zdi 97,105 m a 6,875 m u brány, dle PD Oprava hřbitovní zdi – I. Etapa – obec Špičky, (Ing. Radek Petřkovský, 03/2017) a PD Oprava hřbitovní zdi – I. Etapa – Špičky, statický výpočet, (Ing. Milan Chrobák, 01/2018) , bez č. p., parc. č. 2, v katastrálním území Špičky, je ve smyslu § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav, z hlediska zájmů státní památkové péče,

p ř í p u s t n á .

Odůvodnění:

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče, obdržel dne 26. 11. 2018 žádost výše uvedeného žadatele o vydání závazného stanoviska k akci: **oprava hřbitovní zdi I. etapa**, bez č. p., parc. č. 2, v katastrálním území Špičky. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, zahájeno správní řízení. Vlastníkem nemovitosti je Římskokatolická farnost Špičky, IČ 61985708, Špičky 41, 753 66 Špičky, zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 12. 2018 Ing. Radkem Petřkovským, IČ: 76465233, Křenová 120, 741 01 Nový Jičín, jediný účastník tohoto řízení. Dne 16. 1. 2019 se účastník řízení seznámil s podklady pro vydání závazného stanoviska (s negativním vyjádřením Národního památkového ústavu, územní pracoviště v Olomouci).

Zed' je součástí kulturní památky areálu kostela sv. Šimona a sv. Judy Tadeáše, který je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých památek ČR pod číslem rejstříku 41936/8-576. Ve smyslu ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 14. 12. 2018 ve věci vydáno písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, pod zn. NPU-391/95213/2018. V něm se uvádí, že provedená oprava části hřbitovní zdi z pohledu památkové péče narušily a nenávratně zničily historické konstrukce kulturní památky. Dále se ve vyjádření uvádí, že při realizaci výše uvedených stavebních úprav došlo k porušení základních požadavků památkové péče při obnově historických památkově chráněných staveb. Byly narušeny dochované historické stavební konstrukce, byl porušen nárok na slučitelnost úprav s historickými materiály a konstrukcemi. OSKT/67233/18 strana 2/2

Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, který žádost o vydání závazného stanoviska posoudil, vycházel při zpracování tohoto rozhodnutí z předloženého návrhu, výše citovaného vyjádření NPÚ v Olomouci a ze znalosti situace na místě samém. Předmětná část ohradní zdi byla vystavěna v 50. letech 20. století převážně z pálených cihel na vápenocementovou maltu v původní půdorysné stopě ohradní zdi z počátku 19. století. Z hlediska stáří byla památková hodnota této části zdi nepatrná. Její památková hodnota se vyznačuje především respektováním vymezené půdorysné stopy původní zdi vůči okolí, jak je doloženo katastrální mapou z 19. století. Tuto historickou hodnotu zachovala i nově postavená část zdi, kdy nová zeď je vystavěna ve stejné půdorysné stopě jako zeď z poloviny 20. století, tudíž i nově postavená zeď vymezuje původní plochu hřbitova. Za další památkovou hodnotu zdi lze považovat materiál původního kamenného základu zdi, ne však již dostavěnou nadzemní část z pálených cihel z poloviny 20. století. Byť nově postavená zeď má kvůli statickému zajištění kopcovitého terénu betonový základ, její nadzemní část je sestavena z přírodního kamene (štípané pískovcové bloky), tudíž se dá říci, že byl respektován i stavební materiál a hmota nově vystavěné části ohradní zdi. Dle statického posudku „Oprava hřbitovní zdi – I. etapa – Špičky“ zpracovaného Ing. Milanem Chrobákem hrozilo stávající části obvodové hřbitovní zdi zřícení, z důvodu značně zvětralé malty, která byla pojivem základu zdi. Díky zvětřelému pojivu základu docházelo k vypadávání kusového staviva z tělesa zdi. Kvůli výše uvedeným statickým poruchám a zároveň díky opěrné funkci zdi, byl proveden betonový základ s železobetonovým ztužujícím věncem. S ohledem na současný stupeň poznání historického vývoje této části ohradní zdi lze konstatovat, že k památkovým hodnotám patří především historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, což nově zbudovaná část ohradní zdi hřbitova respektuje. I přes částečný souhlas s argumentací Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci, správní orgán na základě výše uvedeného výrokem konstatuje přípustnost legalizace výše specifikované stavby, z důvodu zachování stavebního materiálu a především z důvodu zachování původní půdorysné stopy a členění hřbitovní zdi.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, je úkonem učiněným orgánem státní památkové péče pro řízení vedené stavebním úřadem, proti němuž není přípustné samostatné odvolání.

Mgr. Vojtěch Bušina v. r.

vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy
za správnost vyhotovení: Bc. Barbora Kaštovská