

stávající značka na sloupu VO
nová značka)
přesadí se na místo stávající



M4(0.25) - 510mb (barva bila)




SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Ball.p.v.

[illegible]

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí/opatření
Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy

ze dne: 15.3.2023. č.j.: OSUZPD/ 50284/22-S



ze dne: 15.3.2023. č.j.: OSUZPD/S0284/22-5



LEGENDA


[Symbol]	PRÁVNÍKOVÁ
[Symbol]	NAVRHÁVČÍ ÚPRAVY
[Symbol]	VÝKON
[Symbol]	KONKRECE
[Symbol]	VÝKON
[Symbol]	NEPŘÍMÝ ÚČEK ZEMĚ

SOUHRNNÝ ŽIVOTNÍ ÚJEZD - ÚJEZD ŽIVOTNÍ	
III/4388 BYSKOVICE-HORNÍ ÚJEZD	
SO 101 - SILICE HLAVNÍ EXTRAHLAVNÍ ÚJEZD	
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1:500	M 1:500
0008	

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí/opatření
Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy

ze dne 15.3.2023 č.j.: OSUZPD/ 50284/22-5

[Signature]




- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | STÁVAJÍCÍ STAV |
| <input checked="" type="checkbox"/> | NAVŘZENÉ ÚPRAVY |
| <input type="checkbox"/> | VOZOVKA |
| <input type="checkbox"/> | KRAJINICE |
| <input type="checkbox"/> | VJEZDY |
| <input type="checkbox"/> | NEZPEVNĚNÝ POVRCH, ZELENĚ |

Tento doklad je neplatnou součástí rozhodnutí/opatření
Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad,
životního prostředí a dopravy

ze dne: 15.3.2023. č.j.: OSUZPD/50284/22-5

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

stávající značka
(nová značka+sloupek+pařka)
posadí se na místo stávající



VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V4(0,25) - 260mb (barva bílá)



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Balt.p.v.

III/4388 BÝŠKOVCE-HORNÍ ÚJEZD

HORNÍ ÚJEZD

UMÍSTĚNÍ: HORNÍ ÚJEZD
STAVĚNÍK: SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, LIPENSKÁ 120, 772 11 OLOMOUČ

ZASTAVENÍK: SPRÁVA SILNÍC OLOMOUCKÉHO KRAJE, LIPENSKÁ 120, 772 11 OLOMOUČ
 PROJEKTANT: PRINTES - ATELIER s.r.o., MOSTNÍ 1876/11a, 750 02 PŘEROV

STUPENŤ PO:	ZAKÁZKA:	DATE:
DSP+DPS	064 - 2016	KVĚTEN 2017

064 - 2016	KONTROLOVAL:	Ing. Ivan Šteklík
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Ivan Šteklík
Ing. Stanislav Vrána	Ing. Stanislav Vrána	Ing. Stanislav Vrána
KVETEN 2016	ZPRACOVAN:	Ing. Stanislav Vrána

Ing. Svatava Vrtová
Ing. Jan Široký

SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

SITUATION OF MAINTAINING ZINC