

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD**  
Pernštejské náměstí 1, 753 01 Hranice

---

Spis, zn.: OSUZPD/23401/25/

Hranice, dne: 29.05.2025

Č.j: OSUZPD/23401/25-5

Oprávněná úřední osoba: Ing. et Ing. Petr Skácel E-mail: petr.skácel @mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 380

### SDĚLENÍ

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 14.05.2025 od podání, které doplňuje dřívější podnět ze dne 02.05.2025 ve věci opakovaného úniku splaškových vod v lokalitě města Hranic, kdy v části podám bylo žádáno o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).

Podatel požaduje:

- 1) seznam všech úředních záznamů a dokumentů evidovaných k této věci od zásahu IZS dne 31.5.2024,
- 2) přehled všech kroků, které MěU Hranice učinil ve věci mého podání i havárií oznámených IZS,
- 3) a sdělení, proč až po roce od těchto havárií je navrhováno místní šetření, když situace je již dlouhodobě známa.

Správní orgán tímto poskytuje požadovanou informaci podle informačního zákona a zasílá:

ad1) Zápis ze dne 31.05.2024.

ad 2) Další kroky nad rámec uvedených v zápise z havárie ze dne 31.05.2024 nebyly za MěÚ Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy realizovány.

ad 3) Na základě události ze dne 31.05.2024, tak jak je uvedeno v Zápise ad 1) byla událost nahlášena provozovateli kanalizace pro další řešení. Pracovnice MěU Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Vás dne 13.05.2025 kontaktovala telefonicky na základě obdržení podání ze dne 02.05.2025 se snahou vykomunikovat termín místního šetření, ke kterému měl být sezván vlastník pozemku, vlastník a provozovatel kanalizačního řadu a Vy, jako podateli Na místě samém měl být prověřen faktický stav věci.

K dalším částem podání ze dne 14.05.2025 a 02.05.2025 Vám odpovíme ve správní lhůtě.

— Ing. et Ing. Petr Skácel /  
vedoucí Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HRANICE**

-18-

Rozdělovník:  
účastníci (dodejky)

**Městský úřad Hranice**  
**Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy**  
**ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Doležalová Pátková  
E-mail: marketa.dolezalova@mesto-hranice.cz  
Telefon: 581 828 349

## ZÁPIS Z HAVÁRIE

Datum: 31.05.2024

Čas: V 15:29 hod. nahlášen telefonát od dispečink Hasičského sboru Olomouckého kraje, příjezd na místo 15:47 hod., zásah ukončen 16:25 hod.

Místo havárie: Dvořákovo stromořadí 403, k. ú. Hranice - vytečení splaškové kanalizace

Na místě přítomni (ORP Hranice): vodoprávní úřad MěÚ Hranice - ing. Markéta Doležalová Pátková; vedoucí zásahu hasičů - Vladan Lezecký

### Bylo zjištěno:

Pan N nahlásil únik odpadní vody z splaškové kanalizace stoky E za přívalového deště. Dispečink hasičů kontaktoval Českou inspekci životního prostředí, Vodoprávní úřad MěÚ Hranice Ing. Markétu Doležalovou Pátkovou, která kontaktovala vlastníka kanalizace dispečink VaK, a. s. Přerov, který sepsal veškeré informace pro své zaměstnance, které budou danou situaci řešit.

Na místě se potkali Ing. Markéta Doležalová Pátková (vodoprávní úřad), pan Vladan Lezecký (velitel zásahů) a pan N (oznamovatel havárie).

Velitel zásahu a pan N popsali havárii, jednalo se o únik odpadní voda ze splaškové kanalizace v důsledky velké množství srážek ze tří šachet, které se nacházející na pozemku par. č. 2005/1 (zahrada) v k. ú. Hranice.

Při příjezdu hasičů voda vytékala ze tří šachet nacházející se na výše uvedeném pozemku, že se jedná o odpadní vodu bylo viditelně v důsledku kousku toaletního papírku kolem šachet.

Z první a druhé šachty voda vytékala pouze v menším množství a následně zůstávala na pozemku. Z poslední šachty nacházející konci pozemku vytrysklo větší množství odpadní vody, která tekla po pozemku a malá část odtékla do Bečvy, která se nachází ve vzdálenosti 12 m. Při příjezdu vodoprávního úřadu se na výše uvedeném pozemku, pouze nacházelo kousky toaletního papíru kolem poslední šachty žádná odpadní voda už nevytékala ze šachet. Řeka Bečva se nachází ve vzdálenosti cca 12 m, nebylo vidět žádné známky znečištění naředenou odpadní vodou. V řece Bečvy byl zvýšení průtok, důsledkem velkého množství přívalového deště. Nebyl zaznamenán úhyn ryb ani jiných živočichů. Hasiči nepoužili žádné opatření.

### Závěr:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem usoudil vodoprávní úřad a velitel zásahu, že na místě není důvod dalšího řešení. Vodoprávní úřad telefonicky informoval vlastníka kanalizace o havárii, ta oznámila že na místo poslo svého zaměstnance a následky havárie budou odstraněni. Příčinou havárii byl velké množství přívalového deště.

Podpis pracovníka vodoprávního úřadu, který šetření provedl:

Ing. Markéta Doležalová Pátková

Datum vyhotovení: 03.06.2024, Hranice